



Bericht für den Gast



Hotel Blaue Ecke

Hotel Blaue Ecke

Anschrift

Markt 5
53518 Adenau

Kontaktdaten

Tel.: 02691 / 2005
E-Mail: hotel@blaueecke.de
Web: www.blaueecke.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Blaue Ecke** wurde am 11.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	u. a. keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Haupteingang	-	-	-	-	Treppen vorhanden
Eingang über den Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 402 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm, rechter Haltegriff nicht hochklappbar
Frühstücksraum	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen vor/hinter der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkplatz vorhanden. Es sind keine Stellplätze für Menschen mit Behinderung gekennzeichnet. Die Stellplatzgröße beträgt 350 cm x 500 cm.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 20 m lang und von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Der Haupteingang ist über eine Treppe mit 3 Stufen und einem einseitigen Handlauf zu erreichen. Die Eingangstür zur Rezeption wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.
- Über den Aufzug ist das Hotel schwellen- und stufenlos erreichbar. Die Größe der Kabine beträgt 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 100 cm bis 130 cm)
- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Tür zum Frühstücksraum mit 87 cm). Die Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Alle öffentlichen Wege im Hotel haben eine Mindestbreite von 120 cm.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.



Zimmer 402 mit Sanitärraum (Einzelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 120 cm sowie rechts neben dem Bett 150 cm x 190 cm. Das Bett kann bei Bedarf verschoben werden, so dass links vom Bett eine Bewegungsfläche entsteht.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC 150 cm x 150 cm,
 - vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 100 cm x 54 cm, rechts 40 cm x 54 cm.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Der ebenerdige Duschbereich ist 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (im Keller)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 100 cm x 56 cm, rechts 60 cm x 56 cm.
- Beidseitig vom WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Rezeption.
- Im Frühstücksraum gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.

Zimmer 402 mit Sanitärraum (Einzelzimmer)

- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist über eine kontrastarme Treppe mit 3 Stufen und einem Handlauf zu erreichen. Er ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Alternativ zum Haupteingang steht ein Aufzug zur Verfügung.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Alternativ zum Aufzug ist eine Treppe mit Handläufen vorhanden, die nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet ist.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen, etc.)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Am Haupteingang sind Name und Logo des Betriebes von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.